



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23
E-mail: sup_or@priuralsnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления предписания)

«12» апреля 2019 г.
(дата составления предписания)

10 часов 00 минут
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1776-156
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления №1776-рп от 26 марта 2019 года.

в период с 10.04.2019 г. по 12.04.2019 г. (продолжительность проверки 3 рабочих дня) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Галент Григорий Михайлович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 445030

в присутствии:

1. Красникова Светлана Анатольевна - заместитель заведующего МБДОУ № 22 по ВО и МР – и.о. заведующего МБДОУ № 22, тел. 479479
2. Кузнецова Наталья Михайловна - заместитель заведующего МБДОУ № 22 по АХР, тел.89198674729

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 22» (сокращенное наименование МБДОУ № 22, ИНН 5611025858, ОГРН 1025601719076, юридический адрес: 460023, г.Оренбург, ул.Турбинная, 21, заведующий Столярова Иннеса Геннадьевна, тел.479479).

банированного вида № 22» (сокращенное наименование МБДОУ № 22, ИНН 5611025858, ОГРН 1025601719076, юридический адрес: 460023, г.Оренбург, ул.Турбинная, 21, заведующий Столярова Иннеса Геннадьевна, тел.479479).

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-1776-289** от 12.04.2019г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 250 от 28 июня 2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 22» предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	В организации приказом руководителя не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов с группой IV по электробезопасности, прошедшие проверку знаний в Ростехнадзоре.	п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N4145, далее ПТЭЭП.	31.03.2020
2.	Не проводится техническое освидетельствование электроустановок с истекшим нормативным сроком эксплуатации (распределительные устройства: ВРУ, ШС, ЩО и др., электропроводка) с целью определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации или их замены. В организации не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок Электроустановки здания устарели: электропроводка из алюминия и распределительные устройства эксплуатируются более 30 лет; не обеспечена требуемая надежность электропитания всего здания.	п.п.1.6.1, 1.6.7 ПТЭЭП	31.03.2020
3.	Обслуживание электроустановок должным образом не проводится (инженер-электрик Сидоров П.А. не прошел проверку знаний по месту работы – МБДОУ № 22).	п.п.1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	31.03.2020
4.	Организацией не обеспечено наличие <u>заполненного</u> паспорта заземляющего устройства. Паспорт должен содержать: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; должна быть указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.	п.2.7.15 ПТЭЭП	31.03.2020
5.	Однолинейная схема электроснабжения не со-	п.1.8.1 ПТЭЭП	31.03.2020

	ответствует действительности		
6.	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем (в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации также должны быть указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой).	п.п.4.1, 4.2, приложение 7; п. 8.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (ПОТЭЭ)	31.03.2020
7.	В организации нет организационно-распорядительного документа о предоставлении работникам права назначаться допускающим, производителем работ, наблюдающим	п.п. 5.8, 5.9, 5.12 ПОТЭЭ	31.03.2020
8.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: 1) визуальные осмотры видимой части; 2) осмотры с выборочным вскрытием грунта	п.2.7.8 ПТЭЭП	31.03.2020
9.	Не ведется следующая документация: журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании	п.п.1.8.9, 2.2.39, 2.7.15 ПТЭЭП	31.03.2020
10.	Открыто проложенные кабели не снабжены бирками (на бирках в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии). – ВРУ, ШС, рубильник.	п.2.4.5 ПТЭЭП	31.03.2020
11.	Открыто проложенный заземляющий проводник не окрашен в черный цвет.	п.2.7.7 ПТЭЭП	31.03.2020
12.	В организации не обеспечено наличие запирающих устройств в РУ. – ВУ (вводное устройство здания)	п. 2.2.4 ПТЭЭП	31.03.2020
13.	Подключение розетки в помещении склада (подвал) выполнено по временной схеме с нарушениями правил: открыто неукрепленным проводом.	п.п.1.2.1, 1.7.2 ПТЭЭП	31.03.2020
14.	Происходит нагрев проводника в месте его присоединения в РУ – обуглена изоляция. – ЩО1.2.	п.1.2.1 ПТЭЭП	31.03.2020

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Г.М. Галент

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания со всеми приложениями получил:

И.о. заведующего МБДОУ № 22




С.А. Красникова

МП

« 12 » апреля 2019 г.

Подписать предписание отказался:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)